

СЕКРЕТНО  
Копия  
Экз. №

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР

4 Отдел  
отдел

## АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ

"Иванов"

Псевдоним агента

Личное дело №

29987

Принял мл. оперуполномоченный ст. лейтенант Андреев А.Л.  
(должность, звание, фамилия оперработника)

Дата « . 23 » марта 1988 г. и место встречи я/м "Скридис"

Справка: Сообщение получено в ходе дальнейшего уяснения создавшегося положения с кадрами в службе ЭСТОП Вильнюсского аэропорта.

Мероприятия: Информацию использовать при анализе надежности функционирования оборудования ЭСТОП и обеспечения безопасности полетов.

Задание: Своевременно информировать оперработника о всех неисправностях на объекте и в обеспечении аэропорта электроэнергией и определять взаимосвязь этого с неблагоприятным положением с кадрами в службе ЭСТОП.

Согласно указания МГА № 166/у от 26.03.80г. норматив численности работников службы ЭСТОП а/п Вильнюс должен составлять 52 человека. В настоящее время лимит численности сл. ЭСТОП установлен на 1988 год в количестве 31 человек, в службе имеется в наличии 28 человек (из них один увольняется ч 1.04.88г.). Примерно с такой как сейчас (даже немного меньшей) численностью служба ЭСТОП работает много лет. За последние годы объем работ и количество оборудования эксплуатируемое службой значительно возросли. Примером тому есть: новая трансформаторная подстанция 10/0,4 кв в здании АТБ-3, летный корпус аэропорта, трансформаторные подстанции № I, I4, новые мачты освещения (10шт.) мест стоянок самолетов, здание наземных служб, расширение производственных помещений ССТ, электрифицированы восемь стоянок самолетов ЯК-42, введен в эксплуатацию комплекс "Сирена", установлен дизельгенератор на лакаторе метеостанции. В перечисленных выше прибавившихся объемах не указаны прочие, более мелкие работы по монтажу эл. оборудования и его эксплуатации службой ЭСТОП в различных производственных и служебных помещениях сопутствующих работам РСУ аэропорта. Количество же людей в службе осталось примерно на старом уровне, не изменилась и заработка плата. Так по самому высокому, шестому разряду, электромонтер получает 165руб. 63коп. с премиальными, что создает большую теку-

чество кадров в службе и отсутствие высококвалифицированных специалистов. Люди, немного поработав, уходят на другие предприятия города, где за менее ответственную и чистую работу получают 200-250 рублей. Желающие поступить на работу в службу ЭСТОП узнав о зарплате и условиях труда уходят искать работу в других местах. Работа же электромонтера в службе наряду с требованиями ответственности за соблюдением безопасности полетов, качества его работы, требует от него еще выполнения всевозможных непривлекательных и грязных работ в любых условиях (дождь, снег, мороз, ветер, грязь) с осознанием того, что это требуется для обеспечения безопасности полетов, нормальной работы аэропорта, соблюдения режимных мероприятий. С одной стороны все это понимают, а с другой - не видят никакого материального стимула к такой работе. Кроме этого, службе постоянно приходится отвлекать своих людей на всевозможные строительные и прочие работы, которые по своему назначению она выполнять не должна. Это такие работы, как электрификация стоянок самолетов, ремонт и проводка нового освещения в центральном агентстве, установки массы всевозможных светильников и розеток в помещениях аэропорта где кому как того захочется, отвлечение работников службы на работы в подшефный колхоз, работы на электрооборудовании АТБ (т.к. количество оборудования АТБ с вводом в эксплуатацию нового здания АТБ-З и электрифицированных стоянок самолетов возросло, а электрик в АТБ так и остался в единственном числе), то же и в экстремальном участке (участок получил новое помещение, идет монтаж оборудования, электрическую часть работ приходится выполнять силами электрослужбы). В настоящее время службе уже поручается вести технадзор за строительством электрохозяйства в аэропорту Кармелава, несмотря на то, что служба не является головной электрослужбой управления, а в отделе наземных служб управления есть инженер-энергетик по присыпным аэропортам который обязан этим заниматься согласно своей должности и назначения. Службой предлагалось руководству управления организовать головную службу ЭСТОП на базе службы ЭСТОП а/п Вильнюс с ликвидацией соответствующей должности в отделе наземных служб управления и передачей ее обязанностей и фонда заработной платы в головную электрослужбу. Подавались также и другие предложения по совершенствованию работы службы (с соответственным увеличением фонда заработной платы под нормативную численность), но они остались без внимания со стороны руководства управления. Согласно нового нае-

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР  
 тавления по электросветотехническому обеспечению полетов в ГА  
 СССР (НАЭСТОП ГА-86) в службе должна быть организована оператив-  
 ная группа ЭСТОП, численность и квалификационный состав в дежур-  
 ных смен которой определяется нормативами численности службы  
 ЭСТОП, а ее обязанности наставлением службы и проблемами эксплуа-  
 тации электроустановок. Организация такой группы требует приема  
 в службу дополнительных людей с соответствующей квалификацией. Ру-  
 ководство управления, к которому обращались по этому вопросу, моти-  
 вируя отсутствием фонда ЗП на организацию такой группы, никаких  
 мер не принимает по ее организации.

На основании вышеизложенного и отсутствия в службе высококва-  
 лифицированных работников нет возможности постоянно, в полном объе-  
 ме и с требуемым качеством проводить профилактические работы на  
 действующих электроустановках аэропорта. Зачастую приходится про-  
 водить работы на устранение уже замеченных неполадок или ликвида-  
 цию аварийных ситуаций, а не предупреждать их своевременно профи-  
 лактическими плановыми ремонтами. Тем самым создается мнение, что  
 дела в электрослужбе идут нормально и их требования не обоснованы.  
 Имеющие место эпизодические случаи нарушения электроснабжения объек-  
 тов связи и УВД как раз и являются результатом того, что не было  
 проведено своевременно и качественно в полном объеме обслуживание  
 оборудования, не были заранее выявлены и предотвращены предпосылки  
 к таким нарушениям.

"Иванов"

объектов аэропорта означают предъявляемые требования, т.е. объек-  
 ты имеют по несколько параллельных кабелей, снабжен устройствами из-  
 Мл.оперуполномоченный 4 Отдела  
 КГБ Литовской ССР

А.Андреев

Читал: Волков 25.04.88г.

№ 18/742

Отп. I экз.

Копия № I -

исп. Андреев, т.№ —

4 Отдел

печ. Жуковская

27. 04. 88 года

ИАО ПРОСМОТРЕНО

31.03.88г. Микученис

и далее к РИ "Аэроуостас". Участок этот де-  
 монстрирует