

20
Секретно
Экз.М 1

НАЧАЛЬНИКУ З ОТДЕЛА 2 УПРАВЛЕНИЯ КГБ ПРИ СМ ЛИТОВСКОЙ ССР
ПОЛКОВНИКУ

тov. ГРИШЕЧКИНУ А.Д.
г. Вильнюс

*М.Л. Кузьмин №11
М.Л. №1-17?*
Об аварии, произошедшей 7 декабря 1977г.
в цехе нитрофоски Ионавского завода азотных удобрений

7 декабря 1977г. в 10 часов 10 минут в цехе нитрофоски аварийно остановился гранулятор 22Д₂, из-за выхода из строя подшипников скоростного вала редуктора.

При расследовании аварии установлено, что в редуктор не поступало масло, редуктор некоторое время работал без масла, а вентиль подачи масла в редуктор был закручен.

Для выяснения истинных причин имевшей место аварии направлялся агент "Стяпонас", "Пятратас" и дов.лицо "A", которые являясь высококвалифицированными специалистами установили, что во-первых сама схема подачи масла в редуктор не соответствует требованиям техники безопасности по эксплуатации оборудования. То есть вентиль подачи масла стоит после манометра, показывающего давление масла в системе и если вентиль от вибрации или по другим причинам закрутится, то манометр все-равно показывает давление в системе, хотя масло в редуктор и не поступает.

Через агентов "Стяпонас", "Пятратас", дов.лицо "A" и лично оперработником выяснено, что обслуживающий персонал (аппаратчики) обязаны во время передачи смен и в течении смены проверять ~~или~~ попадает ли масло в редуктор и возвращается ли в резервуар, что аппаратчиками на протяжении суток выполнено не было.

Высококвалифицированный специалист, агент "Стяпонас" пояснил, что в его практике имелись случаи самозакручивания вентилей от больших вибраций работающих узлов оборудования и это произошло

и теперь, так как вентиль был откручен руками без применения большого усилия.

Агент "Стяпонас" заявил, что на ЗАУ имеется много аналогичных систем, которые полностью не обеспечивают безопасность работ оборудования, и что лично им поднимался вопрос по их устранению, однако руководство завода к этому не придало должного внимания.

"Стяпонас" проинструктирован и направлен для выяснения ситуаций могущих привести к чрезвычайным происшествиям.

О имеющихся недостатках в эксплуатации заводского оборудования информирован РК КП Литвы и принимаются меры по их устранению.

НАЧАЛЬНИК ИОНДВСКОГО РО КГБ ПРИ
СМ ЛИТОВСКОЙ ССР / МАЙОР

Ю. ПЕЧУЛОВИЧЮС

№ 16

9 января 1978 г.