

НАЧАЛЬНИКУ 2 УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЛИТОВСКОЙ ССР
ПОЛКОВНИКУ -

товарищу НАРАСУ А.И.

№ 3241

"23" 03.1938 г.

гор. Вильнюс.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

о недостатках в работе железнодорожной станции Гайжунай.

18 февраля с.г. на подъездных путях завода азотных удобрений в гор. Ионава произошел сход грузового состава. В результате чего был нанесен значительный материальный ущерб (Об обстоятельствах этого происшествия в Комитет сообщалось).

В процессе расследования причин аварии через агентуру и доверенных выявлен ряд серьезных недостатков в работе станции Гайжунай, создающих угрозу безопасности движения поездов.

Причинами их являются:

- отсутствие контроля занятости путей на станции с помощью рельсовых цепей, ^{что} не исключает возможности приема поездов на занятый путь.

Из-за пересечения маршрутов заводской ветки с главными путями маневровая работа создает угрозу безопасности движения поездов. ~~и затрудняет маневровую работу.~~ В связи с этим также нет возможности ритмично обслуживать завод подачей вагонов с сырьем для производства удобрений и вывозить своевременно вагоны с готовой продукцией.

Построенная на заводе азотных удобрений железнодорожная станция эксплуатируется без официального приема путей,

ИАО ПРОСЛЕДСТВЕН
БЕЛЯКОВ

2 УПРАВ
КГБ при СМ Лит. ССР
28. № 2/3-023
03 1978

*Ген. Осипов 29.03.1938 г.
Генералу Вишняковскому
в соответствии с распоряжением
Министров Лит. ССР
от 18.02.38 г. № 100
и 101
в отношении Г.И. КИЛ*

*Нов. Еванову в
м.п. через Гайжунай
вот так*

на которых выставляются вагоны с готовой продукцией и сырьем. На заводской ветке уложены старогодние рельсы легкого типа. Наличие на ней кривой малого радиуса, большого уклона при возрастающем грузопотоке также перестают отвечать условиям безопасности движения.

Начатая в 1975 году реконструкция станции Гайжунай в начале 1977 года прекратилась, все произведенные работы остались в незаконченном состоянии, что создало дополнительные трудности в работе станции. Об этих недостатках руководству Вильнюсского отделения дороги и завода азотных удобрений указывал в прошлом году представитель Комитета народного контроля СССР, проверявший работу по реконструкции станции Гайжунай. Несмотря на это, отделение дороги мер для их устранения не принимает.

Так как грузооборот станции в связи с вводом новых мощностей Завода азотных удобрений гор.Ионава постоянно растет, при наличии указанных недостатков не исключается возможность аварий с более тяжелыми последствиями. С учётом того, что продукция завода азотных удобрений и его сырьё - токсичны (жидкий аммиак, метанол, серная кислота, поливинилацетат и др.) аварии на станции Гайжунай или заводских подъездных путях могут создать угрозу отравления и загрязнения окружающей среды.

Изложенное сообщается на Ваше рассмотрение.

И.О.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КГБ ПРИ СМ ЛИТ.ССР ПО ГОР. КАУНАСУ - ПОДПОЛКОВНИК *А.В.Подымацкий* ПОДЫМАЦКИЙ